Windows VISTA 対応について

DEFバージョン 6.60A仕様より DEFバージョン 8.20A仕様まで

本説明は、DEFバージョン 8.20Aまでの説明です。

1. 動作確認結果の概要

H-debugger (AH6000/7000) のコントロールソフト (DFF Ver6.60A) の (Windows VISTA 32 ビット版)上での基本動作は確認しました。ただし、開発環境に関する、その他ソフトウェアに制限事項等がありますので、現状では (Windows 2000/XP) を使用されることを推奨します。

2. H-debugger 関連の動作確認製品

1) H-debugger コントロールソフト(DEF Ver6.60A)

2) ルネサス製 C 用シンボルコンバータ (HCsymconv Ver3. 60A) —

3) GNU/gcc(coff)用シンボルコンバータ(coffext Verl.03) —

4) Cygwin/GNU(製品サービスパッケージ)—

5) KPIT/GNU(v0602)—

6) KPIT/GNU 用シンボルコンバータ (GCsymconv Verl. 20A) ———

基本動作確認済み(2007/10/5)

基本動作確認済み(2007/10/5)

基本動作確認済み(2007/10/5)

基本動作確認済み(2007/10/5)

非対応

上記非対応の為、未確認

3. Windows VISTA 32 ビット版で動作させる為の準備項目

- 1) VISTA を最新バージョンにアップして下さい。
- 2) Windows VISTA は、標準に用意されていたヘルププログラム(WinHlp32. exe)が無い為、マイクロソフトのホームページよりダウンロードして下さい。

<3-1>



マイクロソフトのホームページに入る。 (http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx)

<3-2>




ダウンロードをクリックする。

<3-3>




検索<すべてのダウンロード> 項目<Windows VISTA ヘルプ>の条件にて、 「検索」をクリックする。

<3-4>



<Windows VISTA 用 WinHlp32.EXE>をクリックする。

<3-5>



<続行>PBをクリックする。

<3-6>




ファイル名: Windows6. 0-KB917607-x86. msu <-重要の「ダウンロード」をクリックする。

<3-7>




「保存」をクリックする。

<3-8>



再度「保存」をクリックする。




ダウンロード終了後、保存ファイルをクリックしますと インストールプログラムが開始しますので、指示に従い進 めて下さい。

4. Windows VISTA 32 t ット版で USB ドライバーをインストールする。


- 1) パソコン本体が動作している状態で、パソコン本体と H-debugger を添付 USB ケーブルで接続します。(ターゲット基板なしでよい)
- 2) Windows VISTAにより、ユニバーサルバスコントローラのインストールが開始します。

<4-1>



この画面表示になりますので、赤マーク部分をクリックしてインストールを開始します。

<4-2>




「オンラインで検索しません」をクリックする。

<4-3>




この画面表示になりますので、ドライバーの入ったCDの挿入確認後、「次へ」を クリックする。 <4-4>



ドライバーを自動で探しますので、暫く待って下さい。


<4-5>



Windows のロゴテストを受けておりませんので、この画面表示になりますが、無視して「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。


CYGNAL性CP2101用ドライバーを使用しています。

<4-6>



ユニバーサルバスコントローラのドライバーが正常インストールされますと、この画面表示になりますので、「閉じる」をクリックして下さい。

<4-7>




今度は、仮想COMポートのインストールが開始しますので、赤マークの「オンラインで検索しません」をクリックする。

<4-8>




この画面表示になりますので、ドライバーの入ったCDの挿入確認後、「次へ」を クリックする。

<4-9>



ドライバーを自動で探しますので、暫く待って下さい。


<4-10>



Windowsのロゴテストを受けておりませんので、この画面表示になりますが、無視して「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。


CYGNAL性CP2101用ドライバーを使用しています。

<4-11>



仮想COMポートのドライバーが正常インストールされますと、この画面表示になりますので、「閉じる」をクリックして下さい。

〈4-12〉 インストール終了後の確認



- 1)「コンピュータ」の右クリックをして「管理」を選択します。
- 2) ツリー表示の「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 3)「ポート」と「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックします。
- 4) 正常にドラーバがインストールされますと、このような画面になります。
- 5)ポートのCOM番号は、DEFの設定時に必要です。

<追記>

何らかの原因により、インストールが失敗したん場合は、「?」表示されますので、その部分を右クリックして削除してから、再度始めからドライバーのインストールを実施して下さい。

5. H-debuagger 用コントロールソフト(DEF Ver6.60A)を、インストールする。(Windows/2000/Xp/VISTA共通)


1) H-debugger 用 CD の (DEF) - (DISK1) にある「Setup. exe」をクリックします。

<5-1>




この画面が表示されましたら無視して「実行」をクリックして下さい。

<5-2>



「次へ」をクリックする。


<5-3>



「次へ」をクリックする。

すべてのユーザ以外にしたい場合は、システム管理者に確認して下さい。


<5-4>



インストル先の指定です。 変更したい場合は、「変更」をクリックして変更先を指定して下さい。


デフォルトで良い場合は、「次へ」をクリックする。(推奨)

<5-5>



「インストール」をクリックする。

<5-6>



インストールが終了するまで待ちます。

<5-7>




インストールが正常終了しました。「完了」をクリックして下さい。

起動メニューは、<プログラム>-<DEF>に登録されます。

6. H-debuagger 用コントロールソフト(DEF Ver6.60A)を、削除 (アンインストール) する。(Windows/2000/Xp/VISTA共通)

1) <コントロールパネル>-<プログラムと機能>を選択する。

<6-1>



DEF パッケージ(Ver6.60A)をダブルクリックして下さい。

アンインストール処理が開始されますので、指示に従って進めて下さい。